



## KNOCK YOURSELF OUT

ESTIMADOS ASOCIADOS:

Se adjunta articulo de seguridad de vuelo: " El avión estaba volando en crucero a 27.000 pies, cuando los pilotos escucharon un fuerte chasquido y vieron aparecer en el parabrisas izquierdo una red de grietas. A la lista de chequeo a bordo de la aeronave, para tratar "shattered windshield", le faltaba la primera pagina. Ante el temor sin fundamento, de que el parabrisas estallara. El piloto despresurizo la cabina. Ambos pilotos usaron las mascararas de oxigeno- pero no se percataron que la valvula shutt-off del oxigeno estaba cerrada-"

Lo saludan muy atentamente,

Depto. de Seguridad de vuelo

[\*Click aquí para ver archivo\*](#)